## TIPPS UND TECHNIK

Tragende

Radlager wechseln so wird's gemacht

Radlager gehören zu den oft sträflich vernachlässigten Teilen - bis sie durch lautes Mahlen oder Rumpeln Verschleiß melden. Meist ist dann ihr Austausch zwingend erforderlich. Wir schauten einem Profi bei dieser Arbeit über die Schulter

Zwei unterschiedliche Bauarten von Radlagern finden wir üblicherweise in unseren Klassikern - abhängig sowohl von deren Alter als auch von den Belastungen, die die Konstrukteure auf das jeweilige Fahrzeug zukommen sahen. Die Verwendung von zwei unterschiedlich großen Rillenkugellagern zur Lagerung ist die ältere Lösung. Doch je schneller die Fahrzeuge und damit auch ihre Querbeschleunigung in Kurven wurde, desto häufiger griffen die Baumeister auf zwei gegeneinander eingebaute Kegelrollenlager zurück. Der Vorteil dieses Lagertyps: Er kann im Vergleich zum Rillenkugella-





OLDTIMER-PRAXIS 9/2000



ger zusätzlich zu den radialen Kräften auch

deutlich höhere seitlich wirkende Kräfte auf-

Der Wechsel von Radlagern gehört zu den

Arbeiten, die halbwegs geübte Schrauber am

Oldtimer ohne Weiteres selbst vornehmen kön-

nen. Oft sind die Handgriffe schrittweise in den

entsprechenden Reparaturhandbüchern be-

schrieben. Sie sollten sich trotzdem darüber im

Klaren sein, dass Radlager zu den sicherheits-

relevanten Bauteilen eines Automobils gehören

und die Arbeiten sehr sorgfältig ausgeführt wer-

den müssen. Wer sich's nicht zutraut, sollte



sich also entweder von einen Fachmann unterstützen lassen oder den Auftrag an eine Werkstatt vergeben

Aber zur Sache - und zwar konkret zur Vorderachse eines Triumph TR 6 als Vertreter der Kegelrollenlager-Fraktion sowie zu einem MG A, dessen Räder sich in Rillenkugellagern drehen. An beiden Fahrzeugen demonstrierte Joachim Gunst in seiner Heidelberger Werkstatt für britische Automobile für uns die einzelnen

## Kegelrollenlager

Das Spiel der Kegelrollenlager sollte beim Triumph TR 6 theoretisch alle 5000 Kilometer geprüft und bei Bedarf nachgestellt werden was in der Praxis natürlich meist unterbleibt. Prüfen lässt sich das Spiel, indem man den Reifen an der Oberseite greift und versucht, den Wagen kräftig hin und her zu bewegen. Sind Sie sich über das Spiel nicht ganz im Klaren. sollten Sie diese Prüfung bei hochgebockter



Achse wiederholen. Dabei wird der Reifen oben und unten gepackt und versucht, ein mögliches "Kippspiel" zu ermitteln. Etwas Fingerspitzengefühl ist dabei schon nötig, denn ein eventuelles Spiel könnte auch von der Radaufhängung kommen. Mit etwas Glück und bei geringem Spiel kann ein Nachstellen vielleicht reichen. Falls die Lager aber schon rau oder rumpelnd laufen, sollten Sie sich am besten zunächst einen Reparatursatz (für beide Seiten) besorgen.

Wir haben es an unserem TR 6 mit Nachstellen probiert. Der Hersteller gibt als korrektes Anzugs-

tonmeter an. Um die Kronenmutter entsprechend anziehen zu können, muss natürlich zunächst der Sicherungssplint entfernt werden. mer deutlich größer als das äußere ist.

auch ein Filzring zu entfernen, darunter liegt dann das zweite, das innere Radlager, das im-Der Achszapfen sollte

nun gründlich von Fett und Schmutz gereinigt und etwas genauer betrachtet werden. Mitunter dreht sich ein Lagerlaufring nämlich mit und kann so zu Beschädigungen führen. Stellen Sie tiefe Schleifspuren oder gar spurbare Absätze im Material fest, muss der Achszap-


fen getauscht werden, da das Lager sonst keinen ordentlichen Sitz findet. Meist müssen Sie dann allerdings gleich den kompletten Achsschenkel wechseln. In der Regel treten solche Schäden aber erst auf, wenn lange Zeit mit zu lockeren oder defekten Lagern gefahren wurde.

Alles alte Schmierfett, an das Sie heran kommen, vor allem zwischen den beiden Lagern, sollten Sie ietzt aus der Radnabe entfernen und

Laufringe der beiden Kegelrollenlager befinden, mit Reiniger gründlich waschen. Für das Austreiben der beiden Laufringe sollten Sie zumindest einen langen Dorn mit etwa fünf Millimeter Durchmesser haben. Zur Not geht auch ein Stück volles Rundmaterial mit zehn bis zwolf Millimeter Durchmesser. Wie die Ringe ausgeschlagen werden, ist aus den Fotos gut ersichtlich. Wichtig dabei ist, dass Sie beim Schlagen immer wieder von einer Seite auf die gegenüberliegende wechseln, um ein Verkanten des Rings zu verhindern. Sind beide Sitzringe ausgeschlagen, wird die Radnabe nun auch von den letzten Schmutz- und Fettresten gereinigt. Vor allem die beiden Bünde, an denen die neuen Lagerringe später anliegen sollen, müssen absolut sauber sein.

Der komplette Reparatursatz für unseren TR 6 schlägt mit rund 70 Mark zu Buche (pro Rad). Der von Lockheed hergestellte Satz beinhaltet beide Kegelrollenlager, den Dichtring aus Filz, ein Tütchen Fett und eine recht gute Einbauanleitung in Deutsch und Englisch. Anleitungen sind leider nicht bei allen Herstellern zu finden, ein dickes Lob daher an Lockheed!





Nach dem Erreichen des Drehmoments wird die Mutter soweit zurückgedreht, bis das Splintloch fluchtet. Bitte immer einen neuen Splint der richtigen Größe einsetzen, nie den alten wiederverwenden!

Um das Lagergeräusch schließlich beurteilen zu können, ist es sinnvoll, entweder den Brems-

sattel abzunehmen oder zumindest die Bremsbeläge zurückzustellen, damit sie nicht mehr schleifen können. Das kann mit einem speziellen Bremskolben-Rückstellwerkzeug oder auch mit einer Wasserpumpenzange geschehen. Beim TR 6 konnten wir zwar das vorhandene Spiel beseitigen, die Laufgeräusche des Lagers hielt Joachim Gunst aber für nicht vertretbar

Dann also doch der der Tausch der Lager. Wir drehten die Radlagermutter ganz ab und entfernten den dahinter liegenden Anlaufring für das äußere Kegelrollenlager sowie das Lager selbst. Nun kann die Radnabe mit der Bremsscheibe abgezogen werden. Von der Innenseite her betrachtet, ist zu-





OLDTIMER PRAXIS 9/2000 19

29.11.2008 13:09 1 von 1